



RIPARAUTO SNC

VIA FERDINANDO MARTINI 13
PESARO (PU)

0721391288

Data:	28/02/2020	10:36
Versione Autodiagnosi:	186	
NUMERO DI SERIE:	180552520	

ACCETTAZIONE/CONSEGNA VEICOLO

MINI 2006 DIESEL

MINI-R50-R53 ONE D (R50-R53) ONE D 55 kW 1ND

Operazioni Eseguite:

ELETTRONICA MOTORE

- - - DDE 4.0 (KL) (01-06) :OK

- - - DDE 6.0 (KL) (01-06) :NOT OK

- 122D 122D 1D122D
- 450A 450A 1D450A
- 0A00 0A00 1D0A00
- 000A Regolazione Velocità 1D000A
- 4000 Sensore di temperatura carburante, segnale 1D4000
- 1468 1468 1D1468
- 2214 2214 1D2214
- 0026 0026 1D0026
- 8381 8381 1D8381
- 0002 0002 1D0002

VERSION STANDARD EOBD :OK

ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP

TEVES ABS MK 60 (KL) (01-06) :NOT OK

- 5D90 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D90
- 5D91 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D91
- 5E19 Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E19
- 5E1A Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E1A

- 5E14 Messaggio CAN centralina motore - Nessuna comunicazione 235E14
- TEVES ABS/ASC MK 60 (KL) (01-06) :NOT OK
- 5D90 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D90
 - 5D91 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D91
 - 5E19 Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E19
 - 5E1A Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E1A
 - 5E14 Messaggio CAN centralina motore - Nessuna comunicazione 235E14
- TEVES ABS/DSC MK 60 (KL) (01-06) :NOT OK
- 5D90 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D90
 - 5D91 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D91
 - 5E19 Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E19
 - 5E1A Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E1A
 - 5E14 Messaggio CAN centralina motore - Nessuna comunicazione 235E14

AIRBAG

- - - AIRBAG (KL) (01-06) :NOT OK

- 000B Batteria scollegamento polo positivo 1 67000B
- 0050 Tensione di alimentazione 670050

CLIMATIZZATORE

- - - AUTOMATIC A/C (KL) (01-06) :Controller Not Found

IMMOBILIZER

- - - IMMOBILIZER EWS3 (KL) (01-06) :NOT OK

- 0043 0043 270043

QUADRO STRUMENTI

- - - INSTRUMENT (KL) (01-06) :NOT OK

- 0063 CAN-Bus nessun regime motore da DME per 0,2 secondi 570063
- 0064 CAN-Bus nessuna temperatura motore da DME per 0,2 secondi 570064
- 0065 CAN-Bus nessuna risposta da DME per 0,2 secondi 570065
- 0062 Bus CAN, nessun messaggio ABS 1 570062
- 0061 Bus CAN, nessuna comunicazione 570061

CONTROLLO ANGOLO STERZATA

28/02/2020

- - - DSC MK60 (KL) (U1-U6) :NOT OK

- 5D90 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D90
- 5D91 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D91
- 5E19 Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E19
- 5E1A Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E1A
- 5E14 Messaggio CAN centralina motore - Nessuna comunicazione 235E14

ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP

TEVES ABS MK 60 (KL) (01-06) :NOT OK

- 5D90 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D90
- 5D91 Sensore velocità ruota anteriore sinistra - segnale errato/assente 235D91
- 5E19 Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E19
- 5E1A Messaggio CAN centralina motore - Errore di messaggio 235E1A
- 5E14 Messaggio CAN centralina motore - Nessuna comunicazione 235E14

Targa Veicolo

Firma Operatore
