

Report diagnosi veicolo

Organizzazione di ispezione

Nome dell'officina:Lanza Repair Center

Indirizzo:aldaldald Brindisi iiBR

CAP: 72100

Telefono:ii

E-mail:info@lanzarepaircenter.it

N. di serie:989090276600

Tempo test:2021-11-09 12:10:42

Nome cliente:Ald



Informazioni veicolo

Anno modello:2019.06

Produttore:BMW

Modello:X1 sDrive16d

VIN:WBAJH110205N69806

Chilometri:81086 km

Versione software veicolo:V50.70

Versione applicazione diagnosi:V1.01.013

System fault code

HKFM/HKL (Comando cofano bagagli automatico) 1 esistono problemi

1.801724 HKFM, apertura automatica del cofano posteriore: velocità di marcia superiore a 0 km/h durante la richiesta di comando **Permanente**

ECM (Centralina gestione motore - DME/DDE) 16 esistono problemi

1.337700 Valvola pressione rail, adattamento: Valori adattamento troppo bassi **Intermittente**

2.31C400 Sistema a masse d'aria, plausibilità: Flessibile intercooler caduto **Intermittente**

3.2C8B00 Sistema di avviamento: motorino d'avviamento non attivato o tempo di avviamento troppo lungo **Intermittente**

4.33A900 riconosciuto tentativo di avviamento con difetto nel sistema di combustione **Intermittente**

5.33C400 Motorino di avviamento a pignone, funzione di protezione del componente: raggiunta soglia d'allarme durata di azionamento **Intermittente**

6.33C300 Motorino di avviamento a pignone, funzione di protezione del componente raggiunta soglia critica della durata di azionamento **Intermittente**

7.33B100 tensione rete di bordo insufficiente con tentativo di avviamento **Intermittente**

8.250500 Valvola di regolazione della pressione rail, comando: Interruzione **Intermittente**

9.2FB900 Sensore ossido di azoto a valle del catalizzatore SCR, messaggio (sensore CAN): assente	Intermittente
10.2FB800 Sensore ossido di azoto a valle del catalizzatore SCR, messaggio (S-CAN): assente	Intermittente
11.2FB600 Sensore ossido di azoto a valle del catalizzatore SCR, messaggio (S-CAN): assente	Intermittente
12.2FB400 Sensore ossido di azoto a valle del catalizzatore SCR, messaggio (S-CAN): assente	Intermittente
13.2FB500 Sensore ossido di azoto a monte del catalizzatore SCR, messaggio (S-CAN): assente	Intermittente
14.2FB700 Sensore ossido di azoto a monte del catalizzatore SCR, messaggio (S-CAN): assente	Intermittente
15.33AF00 tentativo di avviamento con coppia antagonista troppo alta nella catena cinematica	Intermittente
16.33AD00 riconosciuto tentativo di avviamento con motorino d'avviamento bloccato	Intermittente
ABS (Sistema antibloccaggio - DSC) 1 esistono problemi	
1.4809AB DSC: sottotensione nella vettura	Intermittente
CAS (Sistema accesso vettura - CAS/FEM/BDC) 6 esistono problemi	
1.8040B7 Disinserimento del morsetto 15: limite di capacità di avviamento raggiunto	Intermittente
2.8040B9 Disinserimento del morsetto 30B: limite di capacità di avviamento raggiunto	Intermittente
3.8040BD Morsetto 30F - reset o disattivazione	Intermittente
4.8041B2 Luce attiva: limite della capacità di avviamento raggiunta	Intermittente
5.804261 Sottotensione specchio retrovisore esterno	Intermittente
6.D90D0D Specchio retrovisore esterno destro (LIN): LIN-Slave assente	Intermittente
KAFAS (Driver della fotocamera basato sistemi di assistenza) 1 esistono problemi Ⓞ ADAS	
1.E06C43 Segnale (stato oggetto coordinazione frenata, 0x21F) non valido, trasmettitore DSC / ICM	Intermittente
IC (Quadro strumenti - INSTR) 1 esistono problemi	
1.02600D Strumentazione combinata: I dati di codifica non sono qualificati	Intermittente
ECALL (Chiamata d'emergenza) 2 esistono problemi	
1.031786 TCB: restrizione di funzionamento Last State Call	Intermittente
2.031785 TCB: restrizione di funzionamento chiamata in caso di panne	Permanente
CIC (Computer informazioni autovettura) 5 esistono problemi	
1.B7F86B HU-B: Sottotensione	Intermittente
2.026323 HU-B: Guasto interno alla centralina (memoria Flash)	Intermittente
3.031784 HU-B: restrizione di funzionamento aggiornamento dati della cartina	Permanente
4.E1C440 HU-B: Reset	Intermittente

5.E1C603 HU-B: Ethernet: reset della comunicazione

Intermittente

AC (Aria condizionata - IHKA) 1 esistono problemi

1.801222 Compressore del climatizzatore: Disattivazione per assenza rilascio DME/DDE

Intermittente

I seguenti sistemi sono OK:

- 1.SRS(Airbag - AIRBAG/SGM-SIM)
- 2.SCR (Riduzione catalitica selettiva)
- 3.ZGM (Centrale D'ingresso dei Moduli)
- 4.PMA (Assistenza Parcheggio) ⊙ ADAS
- 5.EPS (servosterzo elettronico)
- 6.LHML (Modulo luce principale LED, Sx.) ⊙ ADAS
- 7.LHMR (Modulo luce principale LED, Dx.) ⊙ ADAS
- 8.ZBE/CON (Controllore)